


<b>Departamento</b>	<b>Setor</b>	<b>Data</b>	<b>Informativo Técnico</b>	<b>Modelo</b>
<b>DECAT</b>	<b>TV LCD</b>	<b>Maior / 2012</b>	<b>Téc. 003 / 2012</b>	<b>Stile D42 Nacional</b>

**APITO NA FONTE (nacional), COM TV LCD EM FUNCIONAMENTO.**

**Sintoma: TV LCD Stile D42 com fonte de fabricação nacional (Fig.1), observamos um apito durante o funcionamento do TV LCD.**

**Solução: Substituir o capacitor CK12 de 47kpf para 100kpf.**

**Substituir o resistor RK25 para 3k, caso esteja com outro valor.**



### Figura 1

**Atenciosamente,**

## Decat / DIGIBRAS

### Suporte Técnico TV LCD