

Departamento	Setor	Data	Informativo Técnico	Modelo
DECAT	Sup. Téc.TV LCD	Mai / 2012	Téc. 002/2012	Stile D42/D4201

**Procedimento corretivo e ou preventivo ao receber TV LCD para manutenção.**

**Verificar:**Fios de alimentação das lâmpadas desalinhados, conforme fig.1.

**Corrigir:**Para evitar esmagamento dos fios pela tampa traseira, alinhá-los conforme fig.2




Fig.1

**Atenção**

**Atenção**

**Atenção**


**Obs.**

Excesso de fios fora do chassi metálico, ao colocar-se a tampa traseira ocorre o esmagamento dos mesmos, provocando aquecimento dos gabinetes.

### **Solução Importante**

**Alinhar corretamente os fios de alimentação das lâmpadas no chassi metálico.**

**Conforme figura abaixo.**



**Fig.2**

**Atenciosamente,**

**DIGIBRAS**

**Decat / DIGIBRAS**

**Suporte Técnico TVLCD**